

## 令和6年7月23日、24日の大雨に伴う被害状況と対応状況

## 1. 農地

28戸・約66haの農地が冠水（被害額不明）

## 2. 市道

No.	施設名	住所	概要	状況
1	川西11線	川西町	路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
2	川西岐阜4号南線	川西町	路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
3	川西岐阜11線	川西町	土砂による側溝閉塞	応急措置済
4	川西上土別左岸線	川西町	路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
5	川西9線	川西町	土砂による側溝閉塞	応急措置済
6	川西上土別左岸線	川西町	土砂による側溝閉塞	応急措置済
7	西土別東の沢線	西土別	路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
8	西土別ポンノ沢3号線	西土別	路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
9	学田西土別線	学田	路面洗堀	応急措置済
10	南沢地区奥沢線	上土別南沢	道路路面洗堀及び側溝土砂流入	応急措置済
11	川西11線	川西町	道路路面洗堀及び側溝土砂流入	応急措置済
12	南沢成美線	上土別南沢	道路洗堀・側溝閉塞	応急措置済
13	温根別南7線	温根別	倒木・路面洗堀・側溝閉塞	応急措置済
14	朝日天塩岳道路 その1	朝日町茂志利	横断管土砂詰まり、張芝設置	応急措置対応中
15	朝日天塩岳道路 その2	朝日町茂志利	舗装道路路肩崩落	応急措置対応中
16	朝日天塩岳道路 その3	朝日町茂志利	舗装道路路肩崩落	応急措置対応中
17	朝日天塩岳道路 その4	朝日町茂志利	未舗装道路路肩崩壊	応急措置対応中
18	朝日天塩岳道路 その5	朝日町茂志利	未舗装道路路肩崩壊	応急措置対応中
19	朝日天塩岳道路 その6	朝日町茂志利	未舗装道路側溝土砂流入	応急措置済
20	上似峡道路	朝日町茂志利	道路路面洗堀	応急措置済
21	朝日愛別道路	朝日町三栄	法面崩壊（L=10m）に伴う養生	応急措置対応中
22	東丘10号通り	東丘3丁目	路肩流失	補正対応
23	武徳東13号線	武徳町44線東13号	道路法面崩落	補正対応
24	北温東1号線	温根別町北15線	道路法面崩落	補正対応
25	南町4区東線	南町東4区	道路法面崩落	補正対応
26	成美地区奥沢線	上土別町	道路法面崩落	補正対応
27	川西上土別街道線	川西町	土砂による側溝閉塞	補正対応
28	川西10線	川西町	土砂による側溝閉塞	補正対応
29	川西11線	川西町	路面洗堀・側溝閉塞	補正対応
30	朝日愛別道路	朝日町三栄	道路側溝土砂流入	補正対応
31	朝日湯沢道路	朝日町南朝日	道路路面洗堀及び側溝土砂流入	補正対応
32	朝日水源地道路	朝日町中央	道路路面洗堀及び側溝土砂流入	補正対応
33	朝日林内道路	朝日町南朝日	道路路面洗堀	補正対応
34	朝日右の沢道路	朝日町三栄	道路路面洗堀	補正対応
35	朝日中の沢道路	朝日町三栄	道路路面洗堀	補正対応
36	朝日於鬼頭道路	朝日町茂志利	道路路面洗堀	補正対応
37	朝日於鬼頭1号道路	朝日町茂志利	道路路面洗堀	補正対応
38	朝日茂志利4号道路	朝日町茂志利	道路路面洗堀	補正対応
39	朝日天塩岳道路	朝日町茂志利	朝竜橋付近流木・土砂堆積	補正対応
40	朝日天塩岳道路	朝日町茂志利	未舗装道路法面崩壊（L=6m）	補正対応
41	朝日湯沢1号道路	朝日町南朝日	道路側溝土砂流入	補正対応
42	朝日川南道路	朝日町中央	道路排水路土砂流入	補正対応

## 3. 河川

No.	施設名	住所	概要	状況
1	ペンケヌカナンプ川	朝日町南朝日	林内黄金橋付近右岸決壊	道管理河川 応急措置対応中
2	右の沢川 その1	朝日町三栄	森橋上流河川法面一部崩壊	補正対応
3	右の沢川 その2	朝日町三栄	森橋上流河川法面崩壊	補正対応
4	右の沢川 その3	朝日町三栄	森橋上流河川法面崩壊	補正対応
5	右の沢川 その4	朝日町三栄	森橋上流河川法面崩壊	補正対応
6	右の沢川 その5	朝日町三栄	森橋下流河川法面一部崩壊	補正対応
7	右の沢川 その6	朝日町三栄	万代橋付近河川法面一部崩壊	補正対応
8	右の沢川 その7	朝日町三栄	高橋地先付近河川護岸崩壊	補正対応
9	中の沢川 その1	朝日町三栄	緑橋付近河川法面崩壊	補正対応
10	中の沢川 その2	朝日町三栄	栄橋付近河川法面崩壊	補正対応
11	中の沢川 その3	朝日町三栄	中之橋付近河川法面崩壊	補正対応
12	左の沢川	朝日町三栄	田村地先付近河川法面崩壊	補正対応
13	豊栄川	朝日町三栄	河道内土砂流入	補正対応