

トンネル点検結果(土別市)

トンネル名(フリガナ)		路線名	建設年次 (西暦)	延長 (m)	幅員 (m)	点検記録
						判定区分
茂志利トンネル	モシリトンネル	朝日愛別道路	1991	270	8	II

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。