

## 平成26年度自動車騒音監視結果について

### 1. 測定日

平成26年10月22日から平成26年10月23日まで

### 2. 測定地点

調査番号	区間番号	路線名	測定地点	区間延長	車線数
1	6053-1	道道537号	東3条北4丁目	2.7km	2
2	4018-1	道道61号	東4条8丁目	1.5km	2

### 3. 調査方法


騒音の測定方法は、「自動車騒音常時監視マニュアル（環境省）」「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（環境庁）」に定める方法で実施し、調査期間の中で1日（24時間分）を測定し、自動車騒音・交通量・車速測定・背後地の騒音測定結果にて、評価を行いました。

### 4. 調査結果

※自動車騒音にかかる環境基準達成状況について評価した結果、環境基準を超過する住居はありませんでした。

区間番号	路線名	始点住所	終点住所	評価区間延長	評価結果	
					評価区間全体	
					評価対象住居等戸数	昼・夜とも基準値以下
6053-1	道道537号	東山町	東4条8丁目	2.7km	351	351
4018-1	道道61号	大通東9丁目	東丘1丁目	1.3km	253	253

# 位置図（騒音測定地点、評価区間）



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用したものである。  
（承認番号 平16総使、第222号）