

平成24年度自動車騒音監視結果について

1. 測定日

平成24年10月24日から平成24年10月25日まで

2. 測定地点

調査番号	区間番号	路線名	測定地点	区間延長	車線数
1	1036-1	一般国道40号	大通東14丁目付近	2.2km	2
2	1037-1	一般国道40号	大通北1丁目付近	1.9km	2

3. 調査方法

騒音の測定方法は、「自動車騒音常時監視マニュアル（環境省）」「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（環境庁）」に定める方法で実施し、調査期間の中で1日（24時間分）を測定し、自動車騒音・交通量・車速測定・背後地の騒音測定結果にて、評価を行いました。

4. 調査結果

※自動車騒音にかかる環境基準達成状況について評価した結果、環境基準を超過する住居はありませんでした。

区間番号	路線名	始点住所	終点住所	評価区間延長	評価結果	
					評価区間全体	
					評価対象住居等戸数	昼・夜とも基準値以下
1036-1	一般国道40号	大通西21丁目	大通西5丁目	2.2km	180	180
1037-1	一般国道40号	大通西5丁目	東1条北9丁目	1.9km	246	246

位置図（騒音測定地点、評価区間）

