

## 令和2年度自動車騒音監視結果について

### 1 対象区間

| 一連<br>番号 | 路線名     | 評価区間   |        |       |
|----------|---------|--------|--------|-------|
|          |         | 起点     | 終点     | 区間延長  |
| 1        | 士別停車場線  | 士別市西2条 | 士別市大通東 | 0.4km |
| 2        | 剣淵原野士別線 | 士別市西4条 | 士別市大通東 | 0.8km |

### 2 測定日

過年度測定分の測定値を準用

### 3 調査結果

自動車騒音にかかる環境基準達成状況について評価した結果、環境基準を超過する住居はありませんでした。

| 一連<br>番号 | 路線名     | 残留騒音       |            | 評価結果          |                  |
|----------|---------|------------|------------|---------------|------------------|
|          |         | 昼間<br>(dB) | 夜間<br>(dB) | 評価対象<br>住居等戸数 | 昼間・夜間とも<br>基準値以下 |
| 1        | 士別停車場線  | 33         | 30         | 78            | 78               |
| 2        | 剣淵原野士別線 | 41         | 29         | 112           | 112              |

位置図（騒音測定地点、評価区間）

