

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年4月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	19.17 t
収集ごみ	16.38 t
直接ごみ(一廃)	1.85 t
その他ごみ	0.94 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	19.17 t
埋立ごみ量(m³)	24.0 m³
覆土量(m³)	18.0 m³
埋立容量(m³)	42.0 m³
埋立残余容量(m³)	6,738.0 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年4月9日
浸出水	pH	6.62
	BOD (mg/L)	94.5
	COD (mg/L)	49.1
	SS (mg/L)	28.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.16
	BOD (mg/L)	7.2
	COD (mg/L)	26.1
	SS (mg/L)	5.5
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	38.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	43.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年5月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	36.88 t
収集ごみ	29.97 t
直接ごみ(一廃)	6.60 t
その他ごみ	0.31 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	36.88 t
埋立ごみ量(m ³)	46.1 m ³
覆土量(m ³)	40.5 m ³
埋立容量(m ³)	86.6 m ³
埋立残余容量(m ³)	6,651.4 m ³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年5月14日
浸出水	pH	6.79
	BOD (mg/L)	31.8
	COD (mg/L)	37.4
	SS (mg/L)	59.4
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	6.97
	BOD (mg/L)	2.7
	COD (mg/L)	13.8
	SS (mg/L)	8.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	20.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	32.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年6月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	33.39 t
収集ごみ	25.13 t
直接ごみ(一廃)	7.49 t
その他ごみ	0.77 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	33.39 t
埋立ごみ量(m ³)	41.7 m ³
覆土量(m ³)	30.0 m ³
埋立容量(m ³)	71.7 m ³
埋立残余容量(m ³)	6,579.7 m ³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年6月11日
浸出水	pH	6.86
	BOD (mg/L)	27.6
	COD (mg/L)	33.7
	SS (mg/L)	34.5
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	6.73
	BOD (mg/L)	2.6
	COD (mg/L)	13.4
	SS (mg/L)	7.7
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	30.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	25.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	1.6
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年7月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	35.42 t
収集ごみ	29.52 t
直接ごみ(一廃)	5.39 t
その他ごみ	0.51 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	35.42 t
埋立ごみ量(m³)	44.3 m³
覆土量(m³)	30.0 m³
埋立容量(m³)	74.3 m³
埋立残余容量(m³)	6,505.4 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年7月9日
浸出水	pH	6.60
	BOD (mg/L)	30.5
	COD (mg/L)	52.8
	SS (mg/L)	25.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.03
	BOD (mg/L)	2.3
	COD (mg/L)	23.4
	SS (mg/L)	2.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	25.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	58.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3.6
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	10.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年8月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	46.16 t
収集ごみ	25.97 t
直接ごみ(一廃)	19.49 t
その他ごみ	0.70 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	46.16 t
埋立ごみ量(m³)	57.7 m³
覆土量(m³)	25.5 m³
埋立容量(m³)	83.2 m³
埋立残余容量(m³)	6,422.2 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年8月13日
浸出水	pH	6.47
	BOD (mg/L)	93.8
	COD (mg/L)	83.9
	SS (mg/L)	57.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.16
	BOD (mg/L)	5.0
	COD (mg/L)	28.0
	SS (mg/L)	5.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	60.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	90.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	3.6
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○	○	○	○		○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年9月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	46.84 t
収集ごみ	35.60 t
直接ごみ(一廃)	10.49 t
その他ごみ	0.75 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	46.84 t
埋立ごみ量(m³)	58.5 m³
覆土量(m³)	73.5 m³
埋立容量(m³)	132.0 m³
埋立残余容量(m³)	6,290.2 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年9月10日
浸出水	pH	6.98
	BOD (mg/L)	38.6
	COD (mg/L)	47.9
	SS (mg/L)	14.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.45
	BOD (mg/L)	2.5
	COD (mg/L)	23.7
	SS (mg/L)	2.7
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	34.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	30.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年10月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況		
直接埋立ごみ量(t)	23.52	t
収集ごみ	22.60	t
直接ごみ(一廃)	0.19	t
その他ごみ	0.73	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	23.52	t
埋立ごみ量(m ³)	29.4	m ³
覆土量(m ³)	18.0	m ³
埋立容量(m ³)	47.4	m ³
埋立残余容量(m ³)	6,242.8	m ³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m ³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年10月8日
浸出水	pH	7.14
	BOD (mg/L)	35.4
	COD (mg/L)	49.3
	SS (mg/L)	25.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.26
	BOD (mg/L)	2.4
	COD (mg/L)	22.3
	SS (mg/L)	2.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	54.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	71.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	0.4
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.8

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年11月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	13.93 t
収集ごみ	13.46 t
直接ごみ(一廃)	0.11 t
その他ごみ	0.36 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	13.93 t
埋立ごみ量(m ³)	17.4 m ³
覆土量(m ³)	18.0 m ³
埋立容量(m ³)	35.4 m ³
埋立残余容量(m ³)	6,207.4 m ³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成25年11月12日
浸出水	pH	7.38
	BOD (mg/L)	32.4
	COD (mg/L)	47.3
	SS (mg/L)	34.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.24
	BOD (mg/L)	3.7
	COD (mg/L)	23.0
	SS (mg/L)	6.6
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	33.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	69.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年12月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	8.88 t
収集ごみ	8.79 t
直接ごみ(一廃)	0.09 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	8.88 t
埋立ごみ量(m³)	11.1 m³
覆土量(m³)	16.5 m³
埋立容量(m³)	27.6 m³
埋立残余容量(m³)	6,179.8 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成25年12月10日	
浸出水	pH	6.87
	BOD(mg/L)	47.1
	COD(mg/L)	43.3
	SS(mg/L)	29.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	6.95
	BOD(mg/L)	7.5
	COD(mg/L)	26.7
	SS(mg/L)	6.2
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	25.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	46.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	0.2
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.4

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年1月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	9.25 t
収集ごみ	8.56 t
直接ごみ(一廃)	0.09 t
その他ごみ	0.60 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	9.25 t
埋立ごみ量(m³)	11.6 m³
覆土量(m³)	6.0 m³
埋立容量(m³)	17.6 m³
埋立残余容量(m³)	6,162.2 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成26年1月14日	
浸出水	pH	6.75
	BOD(mg/L)	53.7
	COD(mg/L)	53.9
	SS(mg/L)	67.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.18
	BOD(mg/L)	4.3
	COD(mg/L)	28.9
	SS(mg/L)	6.9
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	41.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	33.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	1.2
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果		○:異常なし ×:異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年2月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	8.19 t
収集ごみ	7.47 t
直接ごみ(一廃)	0.06 t
その他ごみ	0.66 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	8.19 t
埋立ごみ量(m³)	10.2 m³
覆土量(m³)	13.5 m³
埋立容量(m³)	23.7 m³
埋立残余容量(m³)	6,138.5 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成26年2月11日
浸出水	pH	6.74
	BOD (mg/L)	92.3
	COD (mg/L)	42.6
	SS (mg/L)	21.6
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.26
	BOD (mg/L)	3.0
	COD (mg/L)	26.2
	SS (mg/L)	3.5
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	43.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	436.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	40.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年3月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	9.82 t
収集ごみ	9.24 t
直接ごみ(一廃)	0.07 t
その他ごみ	0.51 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	9.82 t
埋立ごみ量(m³)	12.3 m³
覆土量(m³)	22.5 m³
埋立容量(m³)	34.8 m³
埋立残余容量(m³)	6,103.7 m³
※平成25年3月末埋立残余容量6,780m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成26年3月11日	
浸出水	pH	6.74
	BOD(mg/L)	55.1
	COD(mg/L)	34.1
	SS(mg/L)	31.5
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.53
	BOD(mg/L)	1.4
	COD(mg/L)	13.7
	SS(mg/L)	2.1
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	57.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	210.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	1.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	20.8
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															