士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	15.52	t
収集ごみ	14.91	t
直接ごみ(一廃)	0.06	t
その他ごみ	0.55	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	15.52	t
埋立ごみ量(㎥)	19.4	㎥
覆土量(㎥)	24.0	㎥
埋立容量(㎥)	43.4	㎥
埋立残余容量(㎥)	6,059.6	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年4月8日
浸出水	pH	6.67
	BOD(mg/L)	90.5
	COD(mg/L)	45.2
	SS(mg/L)	13.5
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.12
	BOD(mg/L)	1.5
	COD(mg/L)	25.7
	SS(mg/L)	3.9
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	28.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	59.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		18.45 t
	収集ごみ	17.56 t
	直接ごみ(一廃)	0.77 t
	その他ごみ	0.12 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		18.45 t
埋立ごみ量(㎥)		23.1 ㎥
覆土量(㎥)		33.0 ㎥
埋立容量(㎥)		56.1 ㎥
埋立残余容量(㎥)		6,003.5 ㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年5月13日
浸出水	pH	6.87
	BOD(mg/L)	41.0
	COD(mg/L)	41.1
	SS(mg/L)	43.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.23
	BOD(mg/L)	3.6
	COD(mg/L)	22.9
	SS(mg/L)	9.7
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	21.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	33.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	9.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	19.53	t
収集ごみ	18.62	t
直接ごみ(一廃)	0.19	t
その他ごみ	0.72	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	19.53	t
埋立ごみ量(㎥)	24.4	㎥
覆土量(㎥)	21.0	㎥
埋立容量(㎥)	45.4	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,958.1	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年6月10日
浸出水	pH	6.67
	BOD(mg/L)	70.2
	COD(mg/L)	52.3
	SS(mg/L)	38.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	6.78
	BOD(mg/L)	1.0
	COD(mg/L)	17.4
	SS(mg/L)	2.7
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	24.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	29.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	**18日**	**19日**	**20日**	**21日**	**22日**	**23日**	**24日**	**25日**	**26日**	**27日**	**28日**	**29日**	**30日**		
○	○	○		○		○	○	○	○	○	○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		21.30 t
	収集ごみ	20.55 t
	直接ごみ(一廃)	0.07 t
	その他ごみ	0.68 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		21.30 t
埋立ごみ量(㎥)		26.6 ㎥
覆土量(㎥)		25.5 ㎥
埋立容量(㎥)		52.1 ㎥
埋立残余容量(㎥)		5,906.0 ㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年7月8日
浸出水	pH	6.57
	BOD(mg/L)	63.0
	COD(mg/L)	55.6
	SS(mg/L)	42.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	6.92
	BOD(mg/L)	1.3
	COD(mg/L)	24.4
	SS(mg/L)	3.5
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	34.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	45.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	9.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○
17日	**18日**	**19日**	**20日**	**21日**	**22日**	**23日**	**24日**	**25日**	**26日**	**27日**	**28日**	**29日**	**30日**	**31日**	
○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		17.97 t
	収集ごみ	17.79 t
	直接ごみ(一廃)	0.18 t
	その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)		18.00 t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		17.97 t
埋立ごみ量(㎥)		22.4 ㎥
覆土量(㎥)		㎥
埋立容量(㎥)		22.4 ㎥
埋立残余容量(㎥)		5,883.6 ㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年8月12日
浸出水	pH	6.66
	BOD(mg/L)	112.0
	COD(mg/L)	56.0
	SS(mg/L)	55.0
	T−N(mg/L)	-
放流水	pH	7.24
	BOD(mg/L)	2.4
	COD(mg/L)	28.2
	SS(mg/L)	8.9
	T−N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	27.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	35.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	0.4
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	0.2

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	23.50	t
収集ごみ	22.39	t
直接ごみ(一廃)	0.41	t
その他ごみ	0.70	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	23.50	t
埋立ごみ量(㎥)	29.3	㎥
覆土量(㎥)	22.5	㎥
埋立容量(㎥)	51.8	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,831.8	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年9月9日
浸出水	pH	6.94
	BOD(mg/L)	54.0
	COD(mg/L)	40.7
	SS(mg/L)	36.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.30
	BOD(mg/L)	3.4
	COD(mg/L)	25.3
	SS(mg/L)	6.7
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	29.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	40.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	9.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	20.76 t
収集ごみ	19.83 t
直接ごみ(一廃)	0.15 t
その他ごみ	0.78 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	20.76 t
埋立ごみ量(㎥)	26.0 ㎥
覆土量(㎥)	24.0 ㎥
埋立容量(㎥)	50.0 ㎥
埋立残余容量(㎥)	5,781.8 ㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年10月7日
浸出水	pH	7.17
	BOD(mg/L)	34.1
	COD(mg/L)	32.2
	SS(mg/L)	16.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.25
	BOD(mg/L)	6.0
	COD(mg/L)	24.9
	SS(mg/L)	8.4
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	27.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	66.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	9.9
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	13.16	t
収集ごみ	11.60	t
直接ごみ(一廃)	1.01	t
その他ごみ	0.55	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	13.16	t
埋立ごみ量(㎥)	16.5	㎥
覆土量(㎥)	25.5	㎥
埋立容量(㎥)	42.0	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,739.8	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年11月11日
浸出水	pH	6.95
	BOD(mg/L)	71.1
	COD(mg/L)	33.1
	SS(mg/L)	43.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	6.90
	BOD(mg/L)	7.8
	COD(mg/L)	25.3
	SS(mg/L)	7.7
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	23.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	86.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 26 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	9.52	t
収集ごみ	9.04	t
直接ごみ(一廃)	0.11	t
その他ごみ	0.37	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	9.52	t
埋立ごみ量(㎥)	11.9	㎥
覆土量(㎥)	9.0	㎥
埋立容量(㎥)	20.9	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,718.9	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成26年12月9日
浸出水	pH	6.78
	BOD(mg/L)	67.9
	COD(mg/L)	46.8
	SS(mg/L)	82.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.22
	BOD(mg/L)	6.6
	COD(mg/L)	28.5
	SS(mg/L)	6.4
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	71.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	64.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○	○		○	○	○		○		○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		10.11 t
	収集ごみ	9.59 t
	直接ごみ(一廃)	0.09 t
	その他ごみ	0.43 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		10.11 t
埋立ごみ量(㎥)		12.6 ㎥
覆土量(㎥)		㎥
埋立容量(㎥)		12.6 ㎥
埋立残余容量(㎥)		5,706.3 ㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成27年1月13日
浸出水	pH	6.77
	BOD(mg/L)	21.8
	COD(mg/L)	36.6
	SS(mg/L)	49.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.09
	BOD(mg/L)	3.3
	COD(mg/L)	27.7
	SS(mg/L)	1.5
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	33.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	49.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散･流出、浸出水の内部貯留 法面･擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	7.20	t
収集ごみ	7.11	t
直接ごみ(一廃)	0.09	t
その他ごみ	0.00	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	7.20	t
埋立ごみ量(㎥)	9.0	㎥
覆土量(㎥)	15.0	㎥
埋立容量(㎥)	24.0	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,682.3	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成27年2月11日
浸出水	pH	6.87
	BOD(mg/L)	11.0
	COD(mg/L)	31.6
	SS(mg/L)	47.0
	T－N(mg/L)	-
放流水	pH	7.48
	BOD(mg/L)	2.8
	COD(mg/L)	24.1
	SS(mg/L)	1.9
	T－N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	37.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	60.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○		○		○	○	○	○		○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	9.30	t
収集ごみ	8.83	t
直接ごみ(一廃)	0.11	t
その他ごみ	0.36	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	9.30	t
埋立ごみ量(㎥)	11.6	㎥
覆土量(㎥)	18.0	㎥
埋立容量(㎥)	29.6	㎥
埋立残余容量(㎥)	5,652.7	㎥

※平成26年3月末埋立残余容量6,103㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成27年3月10日
浸出水	pH	6.96
	BOD(mg/L)	10.7
	COD(mg/L)	26.5
	SS(mg/L)	23.0
	T－N(mg/L)	－
放流水	pH	7.04
	BOD(mg/L)	1.9
	COD(mg/L)	18.6
	SS(mg/L)	1.7
	T－N(mg/L)	－
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	18.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	39.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等