士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	34.65 t
収集ごみ	12.31 t
直接ごみ(一廃)	21.90 t
その他ごみ	0.44 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	34.65 t
埋立ごみ量(㎥)	43.3 ㎥
覆土量(㎥)	40.5 ㎥
埋立容量(㎥)	83.8 ㎥
埋立残余容量(㎥)	5,173.2 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	平成28年4月12日	
浸出水	pH	6.80
	BOD(mg/L)	40.8
	COD(mg/L)	32.2
	SS(mg/L)	26.0
	T－N(mg/L)	－
放流水	pH	6.94
	BOD(mg/L)	9.2
	COD(mg/L)	24.8
	SS(mg/L)	8.1
	T－N(mg/L)	－
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	67.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	41.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	17.82 t
収集ごみ	15.60 t
直接ごみ(一廃)	2.22 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	17.82 t
埋立ごみ量(㎥)	22.3 ㎥
覆土量(㎥)	28.5 ㎥
埋立容量(㎥)	50.8 ㎥
埋立残余容量(㎥)	5,122.4 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年5月5日
浸出水	pH	6.81
	BOD(mg/L)	25.2
	COD(mg/L)	34.5
	SS(mg/L)	41.0
	T−N(mg/L)	—
放流水	pH	6.79
	BOD(mg/L)	6.4
	COD(mg/L)	22.4
	SS(mg/L)	5.9
	T−N(mg/L)	—
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	89.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	54.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		19.97 t
	収集ごみ	19.67 t
	直接ごみ(一廃)	0.30 t
	その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		19.97 t
埋立ごみ量(㎥)		25.0 ㎥
覆土量(㎥)		25.5 ㎥
埋立容量(㎥)		50.5 ㎥
埋立残余容量(㎥)		5,071.9 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年6月14日
浸出水	pH	6.67
	BOD(mg/L)	57.1
	COD(mg/L)	45.0
	SS(mg/L)	50.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.22
	BOD(mg/L)	3.4
	COD(mg/L)	23.1
	SS(mg/L)	2.7
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	115.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	132.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		21.81 t
	収集ごみ	19.73 t
	直接ごみ(一廃)	1.52 t
	その他ごみ	0.56 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		21.81 t
埋立ごみ量(㎥)		27.3 ㎥
覆土量(㎥)		24.0 ㎥
埋立容量(㎥)		51.3 ㎥
埋立残余容量(㎥)		5,020.6 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年7月12日
浸出水	pH	6.58
	BOD(mg/L)	171.6
	COD(mg/L)	62.2
	SS(mg/L)	27.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.53
	BOD(mg/L)	2.8
	COD(mg/L)	21.2
	SS(mg/L)	2.2
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	25.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	44.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	遠藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		22.96 t
	収集ごみ	20.83 t
	直接ごみ(一廃)	1.19 t
	その他ごみ	0.94 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		22.96 t
埋立ごみ量(㎥)		28.7 ㎥
覆土量(㎥)		21.0 ㎥
埋立容量(㎥)		49.7 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,970.9 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年8月9日
浸出水	pH	6.77
	BOD(mg/L)	41.0
	COD(mg/L)	48.2
	SS(mg/L)	70.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.30
	BOD(mg/L)	1.7
	COD(mg/L)	19.3
	SS(mg/L)	1.0
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	106.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	61.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		20.69 t
	収集ごみ	19.55 t
	直接ごみ(一廃)	0.44 t
	その他ごみ	0.70 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		20.69 t
埋立ごみ量(㎥)		25.8 ㎥
覆土量(㎥)		19.5 ㎥
埋立容量(㎥)		45.3 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,925.6 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年9月13日
浸出水	pH	7.14
	BOD(mg/L)	17.4
	COD(mg/L)	35.0
	SS(mg/L)	30.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.01
	BOD(mg/L)	2.5
	COD(mg/L)	18.4
	SS(mg/L)	7.4
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	129.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	113.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	21.72 t
収集ごみ	19.74 t
直接ごみ(一廃)	0.55 t
その他ごみ	1.43 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	21.72 t
埋立ごみ量(㎥)	27.2 ㎥
覆土量(㎥)	22.5 ㎥
埋立容量(㎥)	49.7 ㎥
埋立残余容量(㎥)	4,875.9 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	平成28年10月11日	
浸出水	pH	7.11
	BOD(mg/L)	32.5
	COD(mg/L)	40.8
	SS(mg/L)	43.0
	T－N(mg/L)	－
放流水	pH	7.21
	BOD(mg/L)	4.1
	COD(mg/L)	20.4
	SS(mg/L)	7.2
	T－N(mg/L)	－
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	33.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	31.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		12.34 t
	収集ごみ	10.66 t
	直接ごみ(一廃)	0.72 t
	その他ごみ	0.96 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		12.34 t
埋立ごみ量(㎥)		15.4 ㎥
覆土量(㎥)		19.5 ㎥
埋立容量(㎥)		34.9 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,841.0 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年11月8日
浸出水	pH	6.98
	BOD(mg/L)	41.8
	COD(mg/L)	34.8
	SS(mg/L)	36.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.19
	BOD(mg/L)	4.7
	COD(mg/L)	20.6
	SS(mg/L)	6.8
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	73.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	32.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○

17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		9.39 t
	収集ごみ	8.19 t
	直接ごみ(一廃)	0.41 t
	その他ごみ	0.79 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		9.39 t
埋立ごみ量(㎥)		11.7 ㎥
覆土量(㎥)		0.0 ㎥
埋立容量(㎥)		11.7 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,829.3 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成28年12月13日
浸出水	pH	6.70
	BOD(mg/L)	65.9
	COD(mg/L)	43.5
	SS(mg/L)	47.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	6.99
	BOD(mg/L)	6.7
	COD(mg/L)	25.0
	SS(mg/L)	6.4
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	105.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	311.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	9.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		8.20 t
	収集ごみ	7.34 t
	直接ごみ(一廃)	0.09 t
	その他ごみ	0.77 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		8.20 t
埋立ごみ量(㎥)		10.3 ㎥
覆土量(㎥)		0.0 ㎥
埋立容量(㎥)		10.3 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,819.0 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成29年1月10日
浸出水	pH	7.19
	BOD(mg/L)	79.8
	COD(mg/L)	48.7
	SS(mg/L)	60.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.35
	BOD(mg/L)	4.3
	COD(mg/L)	24.8
	SS(mg/L)	1.7
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	30.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	36.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	6.83	t
収集ごみ	6.05	t
直接ごみ(一廃)	0.11	t
その他ごみ	0.67	t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)	6.83	t
埋立ごみ量(㎥)	8.5	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	8.5	㎥
埋立残余容量(㎥)	4,810.5	㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	平成29年2月7日	
浸出水	pH	6.69
	BOD(mg/L)	97.1
	COD(mg/L)	39.7
	SS(mg/L)	49.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.59
	BOD(mg/L)	4.7
	COD(mg/L)	19.5
	SS(mg/L)	1.5
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	52.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	70.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	9.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
	○	○	○	○	○	○		○		○	○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤　健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎥	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		11.24 t
	収集ごみ	10.01 t
	直接ごみ(一廃)	0.37 t
	その他ごみ	0.86 t
焼却残渣(t)		t
中間処理残渣(t)		t
埋立ごみ量(t)		11.24 t
埋立ごみ量(㎥)		14.1 ㎥
覆土量(㎥)		㎥
埋立容量(㎥)		14.1 ㎥
埋立残余容量(㎥)		4,796.4 ㎥

※平成28年3月末埋立残余容量5,257㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成29年3月7日
浸出水	pH	6.82
	BOD(mg/L)	24.4
	COD(mg/L)	32.1
	SS(mg/L)	70.0
	T−N(mg/L)	−
放流水	pH	7.70
	BOD(mg/L)	4.1
	COD(mg/L)	16.7
	SS(mg/L)	2.2
	T−N(mg/L)	−
地下水	電気伝導度(μS/cm)　(上流)	78.0
	電気伝導度(μS/cm)　(下流)	75.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等