

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水・漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年4月11日
浸出水	pH	6.63
	BOD (mg/L)	15.6
	COD (mg/L)	27.2
	SS (mg/L)	22.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.37
	BOD (mg/L)	3.3
	COD (mg/L)	14.1
	SS (mg/L)	3.0
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	13.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	35.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	7.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○		○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○			○		○		○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年5月16日
浸出水	pH	6.94
	BOD (mg/L)	5.6
	COD (mg/L)	15.6
	SS (mg/L)	17.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.17
	BOD (mg/L)	1.5
	COD (mg/L)	6.6
	SS (mg/L)	3.4
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	20.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	30.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○		○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○		○		○			○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水-漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³

※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成30年6月13日	
浸出水	pH		7.27
	BOD (mg/L)		8.8
	COD (mg/L)		20.3
	SS (mg/L)		13.0
	T-N (mg/L)		-
放流水	pH		7.32
	BOD (mg/L)		2.5
	COD (mg/L)		10.7
	SS (mg/L)		5.1
	T-N (mg/L)		-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)		38.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)		105.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		6.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○		○			○		○		○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年7月11日
浸出水	pH	7.03
	BOD (mg/L)	20.5
	COD (mg/L)	31.1
	SS (mg/L)	28.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.18
	BOD (mg/L)	3.4
	COD (mg/L)	17.8
	SS (mg/L)	7.2
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	31.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	153.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○			○		○		○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水・漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年8月8日
浸出水	pH	6.59
	BOD (mg/L)	16.9
	COD (mg/L)	40.8
	SS (mg/L)	33.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.25
	BOD (mg/L)	2.1
	COD (mg/L)	17.4
	SS (mg/L)	2.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	27.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	41.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○		○			○		○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年9月12日
浸出水	pH	6.65
	BOD (mg/L)	29.0
	COD (mg/L)	47.6
	SS (mg/L)	22.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.33
	BOD (mg/L)	4.8
	COD (mg/L)	24.9
	SS (mg/L)	3.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	67.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	69.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○	○	○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○		○			○	○	○		○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³

※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成30年10月10日	
浸出水	pH		6.65
	BOD (mg/L)		28.8
	COD (mg/L)		45.5
	SS (mg/L)		30.0
	T-N (mg/L)		-
放流水	pH		7.20
	BOD (mg/L)		2.5
	COD (mg/L)		20.3
	SS (mg/L)		1.4
	T-N (mg/L)		-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)		40.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)		71.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○			○		○		○			○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成30年11月14日	
浸出水	pH	6.68
	BOD (mg/L)	21.6
	COD (mg/L)	39.7
	SS (mg/L)	22.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.63
	BOD (mg/L)	2.9
	COD (mg/L)	19.5
	SS (mg/L)	2.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	28.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	72.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果		○:異常なし ×:異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○		○		○			○		○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○		○		○			○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しや水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成30年12月12日
浸出水	pH	6.79
	BOD (mg/L)	21.4
	COD (mg/L)	39.5
	SS (mg/L)	26.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.71
	BOD (mg/L)	2.6
	COD (mg/L)	18.7
	SS (mg/L)	1.3
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	43.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	68.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○		○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○		○			○		○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 31 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゅ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成31年1月16日
浸出水	pH	6.70
	BOD(mg/L)	13.9
	COD(mg/L)	34.7
	SS(mg/L)	64.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.87
	BOD(mg/L)	3.2
	COD(mg/L)	17.1
	SS(mg/L)	1.9
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	50.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	90.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.6

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○			○		○		○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○		○		○			○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 31 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水-漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成31年2月13日
浸出水	pH	6.62
	BOD (mg/L)	16.8
	COD (mg/L)	26.7
	SS (mg/L)	7.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.68
	BOD (mg/L)	3.0
	COD (mg/L)	15.9
	SS (mg/L)	0.7
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	33.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	158.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	9.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	9.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
	○		○		○			○		○					

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 31 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゅ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成31年3月13日	
浸出水	pH	6.83
	BOD (mg/L)	20.1
	COD (mg/L)	25.6
	SS (mg/L)	53.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.92
	BOD (mg/L)	2.3
	COD (mg/L)	11.4
	SS (mg/L)	1.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	39.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	81.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○		○			○		○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															