

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³

※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 2年4月3日	
検査結果日	令和 2年4月8日	
浸出水	pH	6.60
	BOD (mg/L)	3.8
	COD (mg/L)	12.7
	SS (mg/L)	35.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.54
	BOD (mg/L)	1.6
	COD (mg/L)	9.4
	SS (mg/L)	0.9
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	38.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	77.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○		○		○			○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年5月13日	
検査結果日	令和 2年5月18日	
浸出水	pH	6.64
	BOD (mg/L)	14.1
	COD (mg/L)	19.2
	SS (mg/L)	37.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.29
	BOD (mg/L)	2.0
	COD (mg/L)	6.1
	SS (mg/L)	2.3
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	20.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	54.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○		○			○		○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³

※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 2年6月5日	
検査結果日	令和 2年6月10日	
浸出水	pH	6.86
	BOD(mg/L)	14.2
	COD(mg/L)	17.8
	SS(mg/L)	53.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.38
	BOD(mg/L)	0.9
	COD(mg/L)	8.5
	SS(mg/L)	2.0
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	39.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	62.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○		○		○			○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年7月3日	
検査結果日	令和 2年7月8日	
浸出水	pH	6.73
	BOD (mg/L)	41.1
	COD (mg/L)	21.8
	SS (mg/L)	95.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.38
	BOD (mg/L)	1.3
	COD (mg/L)	13.1
	SS (mg/L)	1.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	36.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	66.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○		○			○		○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年8月7日	
検査結果日	令和 2年8月12日	
浸出水	pH	6.68
	BOD (mg/L)	12.5
	COD (mg/L)	19.6
	SS (mg/L)	73.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.38
	BOD (mg/L)	1.4
	COD (mg/L)	12.4
	SS (mg/L)	1.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	37.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	73.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○		○			○		○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○		○			○		○		○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 2年9月4日	
検査結果日	令和 2年9月8日	
浸出水	pH	6.67
	BOD (mg/L)	14.0
	COD (mg/L)	19.6
	SS (mg/L)	83.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.40
	BOD (mg/L)	1.5
	COD (mg/L)	12.0
	SS (mg/L)	1.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	41.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	71.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○		○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○			○		○			○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年9月24日(平成13年6月1日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年10月9日	
検査結果日	令和 2年10月14日	
浸出水	pH	6.73
	BOD (mg/L)	9.0
	COD (mg/L)	18.7
	SS (mg/L)	67.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.76
	BOD (mg/L)	5.7
	COD (mg/L)	11.4
	SS (mg/L)	1.0
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	62.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	74.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○		○		○			○		○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○		○		○			○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年11月6日	
検査結果日	令和 2年11月11日	
浸出水	pH	7.48
	BOD (mg/L)	25.3
	COD (mg/L)	19.9
	SS (mg/L)	32.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.73
	BOD (mg/L)	4.4
	COD (mg/L)	9.7
	SS (mg/L)	3.3
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	36.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	67.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○		○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○			○		○		○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年12月4日	
検査結果日	令和 2年12月9日	
浸出水	pH	6.81
	BOD (mg/L)	8.3
	COD (mg/L)	16.7
	SS (mg/L)	53.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.65
	BOD (mg/L)	3.0
	COD (mg/L)	10.2
	SS (mg/L)	1.6
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	73.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	63.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況												
点検結果				○:異常なし ×:異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○	○		○		○		○			○		○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和2年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年1月8日	
検査結果日	令和 3年1月13日	
浸出水	pH	6.77
	BOD (mg/L)	6.3
	COD (mg/L)	22.7
	SS (mg/L)	94.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.58
	BOD (mg/L)	7.4
	COD (mg/L)	14.9
	SS (mg/L)	0.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	112.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	52.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況												
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
			○		○		○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○		○		○			○		○		○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

令和 3 年 2 月

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
		○	○		○		○		○						
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年3月5日	
検査結果日	令和 3年3月10日	
浸出水	pH	6.83
	BOD (mg/L)	4.5
	COD (mg/L)	14.6
	SS (mg/L)	65.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.50
	BOD (mg/L)	4.2
	COD (mg/L)	9.9
	SS (mg/L)	1.5
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	42.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	57.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果				○:異常なし ×:異常あり											
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○			○		○		○			○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															