

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年4月1日	
検査結果日	令和 3年4月8日	
浸出水	pH	6.60
	BOD (mg/L)	8.8
	COD (mg/L)	9.7
	SS (mg/L)	40.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.39
	BOD (mg/L)	2.3
	COD (mg/L)	8.5
	SS (mg/L)	0.9
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	62.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	62.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○			○				○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○			○				○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年5月13日	
検査結果日	令和 3年5月20日	
浸出水	pH	6.81
	BOD(mg/L)	12.9
	COD(mg/L)	18.5
	SS(mg/L)	37.0
	T-N(mg/L)	—
放流水	pH	7.59
	BOD(mg/L)	9.0
	COD(mg/L)	16.7
	SS(mg/L)	7.8
	T-N(mg/L)	—
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	38.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	50.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○			○				○			○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○				○			○				○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環境13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年6月10日	
検査結果日	令和 3年6月17日	
浸出水	pH	6.72
	BOD(mg/L)	8.7
	COD(mg/L)	14.1
	SS(mg/L)	45.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.23
	BOD(mg/L)	4.3
	COD(mg/L)	10.3
	SS(mg/L)	1.8
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	73.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	56.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○				○			○				○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○				○			○				○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年7月1日	
検査結果日	令和 3年7月8日	
浸出水	pH	6.67
	BOD(mg/L)	13.6
	COD(mg/L)	18.0
	SS(mg/L)	59.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.26
	BOD(mg/L)	3.0
	COD(mg/L)	12.4
	SS(mg/L)	1.1
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	47.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	60.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○			○				○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○			○				○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廢13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年8月12日	
検査結果日	令和 3年8月19日	
浸出水	pH	7.08
	BOD(mg/L)	13.3
	COD(mg/L)	21.3
	SS(mg/L)	73.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.63
	BOD(mg/L)	6.4
	COD(mg/L)	15.2
	SS(mg/L)	5.5
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	35.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	62.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○			○				○			○				○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○	○				○			○				○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年9月2日	
検査結果日	令和 3年9月9日	
浸出水	pH	6.8
	BOD (mg/L)	4.9
	COD (mg/L)	12.8
	SS (mg/L)	31.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.53
	BOD (mg/L)	1.3
	COD (mg/L)	9.2
	SS (mg/L)	1.6
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	38.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	65.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	0.1
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	0.1
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○				○			○				○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○			○				○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年10月7日	
検査結果日	令和 3年10月14日	
浸出水	pH	6.67
	BOD (mg/L)	11.9
	COD (mg/L)	14.5
	SS (mg/L)	44.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.41
	BOD (mg/L)	2.7
	COD (mg/L)	9.2
	SS (mg/L)	2.0
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	33.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	72.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○			○				○			○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○				○			○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年11月4日	
検査結果日	令和 3年11月11日	
浸出水	pH	6.96
	BOD (mg/L)	22.0
	COD (mg/L)	12.9
	SS (mg/L)	28.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.51
	BOD (mg/L)	3.5
	COD (mg/L)	9.4
	SS (mg/L)	2.0
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	32.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	69.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○				○			○				○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○				○			○				○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 3 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環境13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 3年12月9日	
検査結果日	令和 3年12月16日	
浸出水	pH	6.69
	BOD(mg/L)	20.0
	COD(mg/L)	13.6
	SS(mg/L)	29.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.47
	BOD(mg/L)	7.1
	COD(mg/L)	11.1
	SS(mg/L)	1.9
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	71.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	68.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○				○			○				○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
			○			○				○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 4 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0.0 m ³
覆土量(m ³)	0.0 m ³
覆土量(m ³)	0.0 m ³
埋立残余容量(m ³)	4,796.4 m ³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 4年1月13日	
検査結果日	令和 4年1月20日	
浸出水	pH	6.59
	BOD (mg/L)	13.6
	COD (mg/L)	18.1
	SS (mg/L)	81.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.32
	BOD (mg/L)	2.2
	COD (mg/L)	11.6
	SS (mg/L)	1.8
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	36.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	57.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○		○				○			○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○				○			○				○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 4 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 4年2月3日	
検査結果日	令和 4年2月10日	
浸出水	pH	6.54
	BOD(mg/L)	8.0
	COD(mg/L)	19.8
	SS(mg/L)	90.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.51
	BOD(mg/L)	3.7
	COD(mg/L)	16.2
	SS(mg/L)	2.0
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	62.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	59.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○				○			○				○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○				○			○				○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 4 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和3年3月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 4年3月10日	
検査結果日	令和 4年3月17日	
浸出水	pH	6.73
	BOD(mg/L)	4.7
	COD(mg/L)	16.5
	SS(mg/L)	78.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.39
	BOD(mg/L)	2.8
	COD(mg/L)	12.8
	SS(mg/L)	2.5
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	98.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	355.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○				○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○				○			○				○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															