

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年4月4日	
検査結果日	令和 6年4月11日	
浸出水	pH	7.13
	BOD(mg/L)	13.0
	COD(mg/L)	13.9
	SS(mg/L)	58.0
	T-N(mg/L)	—
放流水	pH	7.46
	BOD(mg/L)	1.9
	COD(mg/L)	6.8
	SS(mg/L)	2.7
	T-N(mg/L)	—
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	26.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	71.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○				○			○				○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○				○			○				○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年5月9日	
検査結果日	令和 6年5月16日	
浸出水	pH	6.88
	BOD (mg/L)	16.7
	COD (mg/L)	12.2
	SS (mg/L)	38.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	6.78
	BOD (mg/L)	5.3
	COD (mg/L)	5.3
	SS (mg/L)	2.3
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	22.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	48.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○				○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○			○				○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年6月6日	
検査結果日	令和 6年6月13日	
浸出水	pH	7.35
	BOD(mg/L)	8.5
	COD(mg/L)	14.1
	SS(mg/L)	53.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.07
	BOD(mg/L)	3.3
	COD(mg/L)	9.4
	SS(mg/L)	5.3
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	20.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	59.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○			○				○			○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○				○			○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年7月11日	
検査結果日	令和 6年7月18日	
浸出水	pH	6.64
	BOD(mg/L)	10.4
	COD(mg/L)	15.7
	SS(mg/L)	63.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.12
	BOD(mg/L)	2.8
	COD(mg/L)	9.9
	SS(mg/L)	1.1
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	52.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	60.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○				○			○				○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○				○			○				○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年8月15日	
検査結果日	令和 6年8月22日	
浸出水	pH	6.74
	BOD(mg/L)	12.8
	COD(mg/L)	14.8
	SS(mg/L)	48.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.48
	BOD(mg/L)	4.1
	COD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	3.6
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	58.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	59.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○			○				○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○			○				○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年9月12日	
検査結果日	令和 6年9月19日	
浸出水	pH	6.71
	BOD(mg/L)	24.1
	COD(mg/L)	24.9
	SS(mg/L)	60.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.41
	BOD(mg/L)	7.5
	COD(mg/L)	12.6
	SS(mg/L)	8.7
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	7.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	68.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○	○				○			○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○				○			○				○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年10月10日	
検査結果日	令和 6年10月17日	
浸出水	pH	6.55
	BOD(mg/L)	28.6
	COD(mg/L)	19.8
	SS(mg/L)	72.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.33
	BOD(mg/L)	5.3
	COD(mg/L)	12.5
	SS(mg/L)	1.7
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	52.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	59.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○				○			○				○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○				○			○				○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※令和5年11月末埋立残余容量4796.4m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年11月14日	
検査結果日	令和 6年11月18日	
浸出水	pH	7.56
	BOD(mg/L)	22.0
	COD(mg/L)	18.6
	SS(mg/L)	59.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.26
	BOD(mg/L)	5.4
	COD(mg/L)	13.2
	SS(mg/L)	9.0
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	1.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	63.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	7.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	15.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○			○				○			○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○			○				○			○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															