

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和7年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年4月24日	
検査結果日	令和 7年5月16日	
浸出水	pH	6.8
	BOD(mg/L)	2.0
	COD(mg/L)	13
	SS(mg/L)	70
	T-N(mg/L)	25
放流水	pH	6.7
	BOD(mg/L)	<0.5
	COD(mg/L)	4.5
	SS(mg/L)	1.0
	T-N(mg/L)	10
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	8.5
	電気伝導率(mS/m) (下流)	6.2
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.2
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.7

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○			○	○	○	○	○			○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	m ³
埋立容量(m ³)	0 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和7年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年5月22日	
検査結果日	令和 7年6月9日	
浸出水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	2.0
	COD (mg/L)	13
	SS (mg/L)	280
	T-N (mg/L)	30
放流水	pH	6.6
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	7.7
	SS (mg/L)	<1.0
	T-N (mg/L)	26
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	6.8
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	5.5
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	7.7
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.8
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○	○	○			○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															